



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 338

CAPÍTULO H · CONEXIONES DE LATÓN



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Reductores de Latón

Reductor Bushing con Hexágono

- Referencia SAE 130140.



Macho NPTF	Hembra NPTF	Latón # de Parte	Latón libre de Plomo ^{1,2} # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	1/8"	3730402C	3730402CLF ²	3730402SS
3/8"	1/8"	3730602C	---	3730602SS
	1/4"	3730604C	3730604CLF ²	3730604SS
1/2"	1/8"	3730802C	---	3730802SS
	1/4"	3730804C	3730804CLF ²	3730804SS
	3/8"	3730806C	3730806CLF ²	3730806SS
3/4"	1/8"	3731202C ¹	---	---
	1/4"	3731204C	3731204CLF ⁴	3731204SS
	3/8"	3731206C	3731206CLF ⁴	3731206SS
	1/2"	3731208C	3731208CLF ²	3731208SS
1"	1/4"	3731604C ¹	---	3731604SS
	3/8"	3731606C ¹	3731606CLF ⁴	3731606SS
	1/2"	3731608C	3731608CLF ⁴	3731608SS
	3/4"	3731612C	3731612CLF ⁴	3731612SS

¹ SAE no brinda un estándar para estas piezas.

² Latón libre de plomo certificado por NSF®/ANSI 61 <=0.25% plomo, aleación C2745.

³ Cumple con: Safe Water Drinking Act (SWDA) establecida el 4 de Enero del 2014; California AB1953; cumple con normas RoHS.

⁴ Latón libre de plomo para NSF72.

Adaptador Reductor

- Referencia SAE 130139.



Hembra NPTF	Macho NPTF	Latón # de Parte	Latón Libre de Plomo ^{1,2} # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/8"	1/8"	3750202C	---	---
1/4"	1/8"	3750402C	3750402CLF	3750402SS
	1/4"	3750404C	3750404CLF	3750404SS
3/8"	1/8"	3750602C	---	3750602SS
	1/4"	3750604C	---	3750604SS
	3/8"	3750606C	---	3750606SS
1/2"	1/4"	3750804C	---	3750804SS
	3/8"	3750806C	---	3750806SS
	1/2"	3750808C	3750808CLF	3750808SS
3/4"	3/8"	3751206C	---	3751206SS
	1/2"	3751208C	---	3751208SS
	3/4"	3751212C	3751212CLF	3751212SS
1"	1/2"	3751608C	---	3751608SS
	3/4"	3751612C	---	3751612SS
	1"	---	---	3751616SS

¹ Latón libre de plomo certificado por NSF®/ANSI 61 <=0.25% plomo, aleación C2745

² Cumple con: Safe Water Drinking Act (SWDA) establecida el 4 de Enero del 2014; California AB1953; cumple con normas RoHS.