



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 3 4 3

CAPÍTULO H · CONEXIONES DE LATÓN



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Codos

Codo a 90° Macho NPTF

Macho NPTF	Latón Forjado # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte ¹
1/8"	1690202C	1690202SS
1/4"	1690404C	1690404SS
3/8"	1690606C	1690606SS
1/2"	1690808C	1690808SS
3/4"	---	1691212SS
1"	---	1691616SS

¹ Rosca NPT



latón



acero inoxidable 316

Codo a 90° Hembra NPTF

Hembra NPTF	Latón # de Parte	Latón Libre de Plomo ^{1, 2} # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/8"	3020202C	---	3020202SS
1/4"	3020404C	---	3020404SS
3/8"	3020606C	3020606CLF	3020606SS
1/2"	3020808C ³	3020808CLF	3020808SS
3/4"	3021212C ³	---	3021212SS
1"	---	---	3021616SS

¹ Latón libre de plomo <=0.25% plomo; aleación CA2745; aleación C46400.

² Cumple con: Safe Water Drinking Act (SWDA) establecida el 4 de Enero del 2014; California AB1953; Cumple con normas RoHS.

³ La forma del producto puede variar.



latón



latón libre de plomo



acero inoxidable 316

• Referencia SAE 130238.

Codo a 90° Macho x Hembra

Hembra NPTF	Macho NPTF	Latón Extruído # de Parte	Latón Libre de Plomo ^{1, 2} # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/8"	1/8"	3040202C ³	3040202CLF	3040202SS
1/4"	1/8"	3040402C	---	---
	1/4"	3040404C ³	3040404CLF	3040404SS
3/8"	1/4"	3040604C	---	---
	3/8"	3040606C ³	3040606CLF	3040606SS
1/2"	3/8"	3040806C	---	---
	1/2"	3040808C ³	3040808CLF	3040808SS
3/4"	1/2"	3041208C	---	---
	3/4"	3041212C ³	---	3041212SS
1"	1"	---	---	3041616SS

¹ Latón libre de plomo <=0.25% plomo; aleación CA2745; aleación C46400.

² Cumple con: Safe Water Drinking Act (SWDA) establecida el 4 de Enero del 2014; California AB1953; Cumple con normas RoHS.

³ La forma del producto puede variar.



latón extruído



latón libre de plomo



acero inoxidable 316

• Referencia SAE 130239.